







LEGENDA






SOPRALLUOGHI DI AGIBILITA'


Esiti di agibilità

-  A - agibile (A)
-  AP - agibile con provv. (B)
-  PA - parzialmente agibile (C)
-  TI - temp. inagibile (D)
-  I - inagibile (E)
-  IE - inagibile per cause esterne (F)

VINCOLI M.I.B.A.C.

Elenco vincoli

-  edifici pubblici con vincolo diretto
-  edifici privati con vincolo diretto
-  vincolo indiretto
-  aggiornamento vincoli (06.2009)
-  edifici/aggregati non vincolati



 Ministero per i Beni e le Attività Culturali		 Presidenza del Consiglio dei Ministri	
Dipartimento della Protezione Civile			
SISMA ABRUZZO 2009 : FUNZIONE BENI CULTURALI			
Rilievo del danno e dell'agibilità del patrimonio monumentale del centro storico di L'Aquila danneggiato dagli eventi sismici del 2009			
Elaborazione a cura di			
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali	 Dipartimento della Protezione Civile	 Protezione Civile Regione Abruzzo	 CNR-ITC L'Aquila Istituto per le tecnologie della costruzione
Aggiornamento dati gruppo CNR-ITC Funzione 15 albertolomme@gmail.com, carmenzo.miozzi@libero.it, carnela.morsi@itc.cnr.it, aurelio.petracca@itc.cnr.it			
Documento in bozza aggiornato al 7 giugno 2009			